

サツラク乳業汚物層外壁改修工事



施工前状況 亀の子のクラックがわかる



IMI軟化剤



IMI軟化剤 吹付け状況



軟化剤 効き状況



温水剥離状況



剥離洗浄完了



ジャンカクラック状況



漏水部クラック状況