

## 相馬株式会社 本社社屋外壁改修工事



1997年竣工時全景



施工前状況



施工前状況



施工前状況



IMI軟化剤吹付け  $m^2/1.2kg$



IMI軟化剤 効き状況



細部手めくり



IMI工法特殊洗浄車



温水剥離1回目状況



温水剥離2回目状況



温水剥離3回目状況



剥離完了



剥離完了

